

一、空氣品質

本季空氣品質監測工作於 108 年 10 月 25~26、30~31 日、10 月 1~31 日(落塵)、11 月 21~22 日、12 月 9~11 日進行，依據本計畫區施工期間環境監測計畫，空氣品質監測項目包括 TSP、PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO₂、NO、CO、O₃、Pb、落塵量、鹽份、NMHC、溫度、相對濕度、最頻風向、風速、重金屬(砷、汞、鉛、鎘、鉻)等，測站為鳳林國小及鳳北路路邊地區，監測頻率 TSP、PM₁₀及 PM_{2.5}為每月一次，其餘各測項皆為每季一次，每次連續 24 小時。本季各測項監測結果除 PM₁₀、PM_{2.5}及 O₃以外，其餘符合空氣品質標準；超標測量結果與環保署前鎮、小港、大寮及林園等測站亦普遍有偏高趨勢，環保署亦有發布空氣品質有 AQI 不良通報，由於進駐廠商(倉儲物流)皆非屬固定污染源列管廠商，推測受秋冬季節大氣環境整體濃度偏高趨勢影響所致。監測結果詳表 1，歷次監測結果詳圖 2~圖 11。

表 1 各測站空氣品質監測結果彙整表

監測項目		測站名稱	鳳林國小			鳳北路路邊地區			空氣品質標準
			108.10.25~26	108.11.21~22	108.12.09~10	108.10.30~31	108.11.21~22	108.12.10~11	
TSP(μg/m ³)	24 小時值		76	111	88	209	62	129	250
PM ₁₀ (μg/m ³)	日平均值或 24 小時值		44	59	48	133	51	82	125
PM _{2.5} (μg/m ³)	24 小時值		18	28	21	51	24	32	35
最頻風向			南	北北東	北	北北西	北北東	北北東	—
SO ₂ (ppm)	最大小時 平均值		0.003	—	—	0.008	—	—	0.25
	日平均值		0.002	—	—	0.004	—	—	0.1
NO ₂ (ppm)	最大小時 平均值		0.015	—	—	0.041	—	—	0.25
	日平均值		0.009	—	—	0.021	—	—	—
NO (ppm)	最大小時 平均值		0.005	—	—	0.010	—	—	—
	日平均值		0.004	—	—	0.005	—	—	—
CO (ppm)	最大小時 平均值		0.32	—	—	0.77	—	—	35
	最大 8 小時 平均值		0.27	—	—	0.65	—	—	9
O ₃ (ppm)	最大小時 平均值		0.079	—	—	0.102	—	—	0.12
	最大 8 小時 平均值		0.073	—	—	0.073	—	—	0.06
NMHC(ppm)	日平均值		0.13	—	—	0.54	—	—	—
鉛(μg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
汞(μg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
砷(μg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
鉻(μg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
鎘(μg/m ³)	24 小時值		<0.1	—	—	<0.1	—	—	—
鹽份(μg/m ³)	24 小時值		5.91	—	—	9.95	—	—	—
風速(m/s)	日平均值或 24 小時值		1.0	—	—	1.0	—	—	—
溫度(°C)	日平均值		25.3	—	—	26.1	—	—	—
相對濕度(%)	日平均值		76	—	—	77	—	—	—
落塵量	g/m ² /月		6.6	—	—	8.0	—	—	—




圖 2 歷次 TSP 24 小時值監測結果比較圖




圖 3 歷次 PM₁₀ 日平均值監測結果比較圖




圖 4 歷次 PM_{2.5} 24 小時值監測結果比較圖




圖 5 歷次 SO₂最大小時平均值監測結果比較圖




圖 6 歷次 SO₂日平均值監測結果比較圖




圖 7 歷次 NO₂最大小時平均值監測結果比較圖




圖 8 歷次 CO 最大小時平均值監測結果比較圖




圖 9 歷次 CO 最大八小時平均值監測結果比較圖




圖 10 歷次 O₃最大小時平均值監測結果比較圖




圖 11 歷次 O₃ 最大八小時平均值監測結果比較圖

二、噪音振動

本季噪音監測於 108 年 10 月 18~19 日進行，噪音監測項目為(L_{eq} 、 L_{max} 、 L_x 、均能音量($L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$)，振動監測項目為 L_{veq} 、 L_{vmax} 、 L_{vx} ，測站為中林路與南星路口、鳳北路與南星路口及南星路口(鳳鳴國小西南側)等三測站；各時段測值均符合道路交通噪音環境音量標準及日本東京都公害振動規制基準之振動基準值，各測站監測結果如表 2~3，歷次監測結果詳圖 11~圖 15。

表 2 各測站噪音監測結果彙整表

單位：dB(A)

監測地點		項目	L_{eq}	L_{max}	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	管制區
中林路與南星路口	108.10.18~19		60.7	93.9	62.6	58.3	54.9	第三類 管制區 內緊鄰 八公尺 以上之 道路
鳳北路與南星路口	108.10.18~19		61.7	91.4	63.7	58.4	55.8	
南星路口 (鳳鳴國小西南側)	108.10.18~19		72.8	101.8	74.2	72.3	68.9	
噪音法規標準			—	—	76	75	72	

表 3 各測站振動監測結果彙整表

單位：dB

監測地點		項目	L_{veq}	L_{vmax}	$L_{v10日}$	$L_{v10夜}$	區域區分
中林路與南星路口	108.10.18~19		50.5	97.8	43.0	37.6	第二種區域
鳳北路與南星路口	108.10.18~19		39.4	65.3	43.6	39.0	
南星路口 (鳳鳴國小西南側)	108.10.18~19		38.3	60.9	43.4	36.1	
環境振動參考值			—	—	70	65	




圖 11 歷次 $L_{日}$ 噪音監測結果比較圖




圖 12 歷次 $L_{晚}$ 噪音監測結果比較圖




圖 13 歷次 $L_{夜}$ 噪音監測結果比較圖




圖 14 歷次 $L_{v10日}$ 振動監測結果比較圖




圖 15 歷次 $L_{v10夜}$ 振動監測結果比較圖

三、海域水質

本季監測於 108 年 10 月 8 日進行，監測項目為水溫、pH 值、溶氧量、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、大腸桿菌群、氨氮、總凱氏氮、總有機碳、有機磷、硝酸鹽、亞硝酸鹽、礦物性油脂、流速(上層)及流向(上層)，測站為 10 米-1、10 米-2、20 米-1 及 20 米-2 等四測站之表層、中層及底層；各測站測項均符合乙類海域海洋環境品質標；有機磷測項亦低於乙類海域保護人體健康之海洋環境品質標準，均無異常情形發生，各測站監測結果如表 4，歷次監測結果詳圖 16~圖 29。

表 4 各測站海域水質監測結果彙整表

項目	MDL	單位	10 米-1			10 米-2			20 米-1			20 米-2			乙類 海域 水體 標準
			表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
水溫	-	°C	28.1	28.0	27.7	28.3	28.1	27.9	28.3	28.0	27.7	28.4	28.1	27.8	—
pH 值	-	—	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.	8.3	8.3	8.3	7.5~8.5
溶氧量	-	mg/L	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.1	>5.0
生化需氧量	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<3.0
化學需氧量	1.7	mg/L	5.8	6.3	6.6	6.1	6.0	6.4	6.7	6.2	5.7	6.6	6.2	5.8	—
懸浮固體	1.0	mg/L	9.5	5.6	7.3	5.0	6.1	5.5	9.4	8.4	6.2	5.0	5.4	8.9	—
氨氮	0.02	mg/L	<0.05	N.D.	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.05	0.08	0.05	<0.05	<0.05	—
硝酸鹽	0.04	mg/L	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	<0.22	—
亞硝酸鹽	0.007	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	—
大腸菌類 密度	<10	CFU/ 100mL	20	15	15	20	10	25	<10	<10	<10	<10	20	25	—
礦物性油脂	1.0	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.0
總凱氏氮	0.10	mg/L	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	0.50	1.07	<0.50	<0.50	<0.50	<0.50	—
總有機碳	0.05	mg/L	1.0	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9	1.6	1.4	1.3	1.5	1.2	1.4	—
有機磷	大利松	0.00005	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	一品松	0.00004	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	達馬松	0.00003	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	巴拉松	0.00007	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	亞素靈	0.00003	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.1
	陶斯松	0.00250	mg/L	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250	<0.00250
流速	-	cm/s	6.1	—	—	7.2	—	—	7.6	—	—	8.1	—	—	—
流向	-	度	東北	—	—	北北東	—	—	北北東	—	—	北北東	—	—	—




圖 16 各測點表層、中層、底層歷次水溫監測結果比較圖




圖 17 各測點表層、中層、底層歷次 pH 監測結果比較圖




圖 18 各測點表層、中層、底層歷次溶氧量監測結果比較圖




圖 19 各測點表層、中層、底層歷次生化需氧量監測結果比較圖




圖 20 各測點表層、中層、底層歷次化學需氧量監測結果比較圖




圖 21 各測點表層、中層、底層歷次懸浮固體監測結果比較圖




圖 22 各測點表層、中層、底層歷次氨氮監測結果比較圖




圖 23 各測點表層、中層、底層歷次硝酸鹽監測結果比較圖




圖 24 各測點表層、中層、底層歷次亞硝酸鹽監測結果比較圖




圖 25 各測點表層、中層、底層歷次大腸菌類密度監測結果比較圖




圖 26 各測點表層、中層、底層歷次礦物性油脂監測結果比較圖




圖 27 各測點表層、中層、底層歷次總凱氏氮監測結果比較圖




圖 28 各測點表層、中層、底層歷次總有機碳監測結果比較圖




圖 29 各測點表層、中層、底層歷次有機磷監測結果比較圖

四、海域生態

本季監測於 108 年 11 月 15 日進行，調查結果共記錄 17 大類動物性浮游生物；3 門 31 屬植物性浮游生物；3 門 9 科 10 種底棲生物，與歷次相較差異不大。

五、道路交通

本季監測於 108 年 7 月 19~20 日進行，調查結果為鄰近路段平、假尖峰小時服務水準介於 A~F 級，尖峰小時主要壅塞路段為沿海二路(中林路北側)，評估主要受臨海工業區上、下班車流影響；已規範施工廠商之施工車輛避免於尖峰小時行駛於沿海二路，以降低沿海二路之交通負荷，各測站監測結果詳如表 5 及表 6。

表 5 平日尖峰小時交通調查結果

道路路段		尖峰小時交通量(PCU/小時)								
		上午尖峰時段			服務水準	下午尖峰時段			服務水準	非尖峰時段
南星路 (鳳鳴國小西南側)	往丹山一路(東)	0800~0900	36	A	1700~1800	33	A	1400~1500	24	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0900~1000	26	A	1700~1800	54	A	1500~1600	29	A
鳳北路與 南星路口	往丹山一路(東)	0700~0800	1,213	A	1600~1700	1,007	A	1500~1600	585	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0700~0800	913	A	1600~1700	815	A	1500~1600	617	A
	往南星計畫區(南)	0700~0800	462	A	1600~1700	639	A	1500~1600	392	A
	往沿海四路(北)	0700~0800	387	A	1600~1700	318	A	1500~1600	394	A
沿海二路 (中林路北側)	往林園(東)	0700~0800	5,834	E	1600~1700	5,524	D	1300~1400	4,644	C
	往高雄(西)	0700~0800	6,128	E	1700~1800	5,729	D	1500~1600	6,820	F
中林路與 南星路口	往丹山一路(東)	0700~0800	402	A	1600~1700	205	A	1500~1600	73	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0700~0800	447	A	1600~1700	391	A	1500~1600	600	A
	往小港(北)	0700~0800	29	A	1100~1200	22	A	1500~1600	15	A

註：調查日期 108 年 10 月 25 日。

表 6 假日尖峰小時交通調查結果

道路路段		尖峰小時交通量(PCU/小時)								
		上午尖峰時段			服務水準	下午尖峰時段			服務水準	非尖峰時段
南星路 (鳳鳴國小西南側)	往丹山一路(東)	0800~0900	38	A	1600~1700	19	A	1300~1400	18	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0900~1000	11	A	1600~1700	47	A	1500~1600	25	A
鳳北路與 南星路口	往丹山一路(東)	0700~0800	810	A	1600~1700	602	A	1500~1600	580	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0700~0800	1,310	A	1600~1700	750	A	1500~1600	794	A
	往南星計畫區(南)	0700~0800	428	A	1600~1700	400	A	1500~1600	357	A
	往沿海四路(北)	0800~0900	425	A	1600~1700	159	A	1500~1600	163	A
沿海二路 (中林路北側)	往林園(東)	0800~0900	6,516	F	1600~1700	6,769	F	1500~1600	7,523	F
	往高雄(西)	0700~0800	9,278	F	1600~1700	7,501	F	1500~1600	7,942	F
中林路與 南星路口	往丹山一路(東)	0700~0800	230	A	1600~1700	255	A	1500~1600	119	A
	往洲際貨櫃中心(西)	0800~0900	113	A	1700~1800	297	A	1500~1600	306	A
	往小港(北)	0700~0800	38	A	1800~1900	25	A	1500~1600	16	A

註：調查日期 108 年 10 月 26 日

六、地盤沉陷

本季監測於 108 年 11 月 28 日進行測量，監測點位選定紅毛港文化園區停車場及宏華營造工務所前等二處；依上半年監測點位施作，紅毛港文化園區停車場西北方(距離 49 公尺)，宏華營造工務所前北方(距離 7 公尺)，現場均為空曠填築素地，監測原始數據詳附錄七，監測結果詳表 2.6-1，茲就各監測點位之監測結果分別說明如下：

紅毛港文化園區停車場：當荷重應力為 34.0t/m^2 ，其沉陷量為 6.99 mm，顯示其承载力尚佳。

宏華營造工務所前：當荷重應力為 34.0t/m^2 ，其沉陷量為 4.65 mm，顯示其承载力尚佳。